



これが上面です。5つの穴はM2です。
 AまたはBを試料固定用にお使いください。
 測定したい試料の高さの上限は5 mm程度です。

